

Atrapamiento

PLATICA DE 5 MINUTOS

Los accidentes que suceden en las maquinarias muchas veces son provocados por pequeños descuidos que dejamos pasar sin darles la mínima importancia, pero en el caso de las mujeres el cabello suelto o la ropa que empleamos, podrían ser actos inseguros de nuestra parte.

Para evitar ser enredados o atrapados debemos asegurarnos de que todos los protectores estén en su lugar, mantener el cabello largo sujetado cerca de la cabeza, no inclinarnos sobre equipo en movimiento, evitar el uso de ropa holgada, no usar corbatas cuando operemos maquinaria, no utilizar cadenas, pulseras, relojes, anillos, piercing, aretes.

Para dar a conocer a los trabajadores los requisitos ya mencionados se podría optar por:

- Colocar señales en el área
- Enunciar las reglas en los procedimientos de operación
- Capacitar a los empleados en seguridad de equipos
- Establecer sistemas disciplinarios para las fallas en seguir las reglas de Seguridad

Es muy importante que los colaboradores hagan cumplimiento de los requisitos que se les piden, deben poner de su parte, y la empresa buscar un método por el cual sea más fácil concientizar a los trabajadores a seguir los reglamentos de la empresa.



Elaborado por: Raymundo Vega